SZEMÉLYES BEMUTATKOZÓ

Papp Miklós vegyészmérnök

Kamarai szám: 02-01607

Születési idő: 1968.02.15.

A Veszprémi Egyetemen végeztem, mint vegyészmérnök. Több mint 30 éves folyamatos szakmai tapasztalattal bírok a korrózióvédelem, az építőipari bevonatrendszerek, a vasbeton- és acélszerkezetek állapotvizsgálata, valamint a kivitelezés műszaki ellenőrzése és minőségbiztosítása területén. Vezetői, főmérnöki, műszaki igazgatói és önálló szakértői munkakörökben szereztem gyakorlatot. Az utóbbi években a kivitelezés után komoly tapasztalatot szereztem a szakmai vizsgálatok, helyszíni ellenőrzések, műszaki értékelések és minőségügyi követelmények alkalmazásában.

VÉGZETTSÉGEK ÉS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

2025 MMK – nukleáris tervezői tanfolyam
1989–1991 Veszprémi Egyetem – vegyészmérnök, szilikátkémiai technológiai ágazat
1986–1989 Veszprémi Vegyipari Egyetem – vegyészüzemmérnök

SZAKMAI PÁLYA

- 2024– : egyéni vállalkozó, műszaki szakértő
- 2018–2023: Dunakor 2002 Kft. – főmérnök, főépítésvezető
- 2003–2018: Vertikor-Alpin Kft. – minőségügyi vezető, műszaki igazgató
- 1996–2003: Vertikor Korrózióvédelmi Rt. – vezérigazgató, minőségügyi vezető, műszaki igazgató

KIEMELT REFERENCIÁK

1. **Duna Group | 2025–:** Épülő Mohácsi híd korrózióvédelmi bevonatrendszereinek szakértése.
2. **MÁV | 2003–2018:** 28 db vasbeton, kő- és téglaboltozatos vasúti híd rehabilitációjának szakértői ellenőrzése.
3. **Paksi Atomerőmű Zrt. | 2019–2023:** Szinttartó bukó műtárgy felújításához kapcsolódó bevonattervezési és minőségellenőrzési munkák.
4. **MOL | 1996–2003:** 56 db olaj- és üzemanyagtároló tartály korrózióvédelmi bevonatrendszerének kidolgozása és minőségbiztosítása, mintegy 170 000 m²-en.
5. **Puskás Ferenc Stadion | 2018–2019:** Közösségi járófelületek műgyanta bevonatrendszerének kivitelezésvezetése és minőségellenőrzése, 85 000 m²-en.
6. **AIRBUS Gyula | 2019–2020:** Műgyanta padlóbevonatrendszer kivitelezésének minőségügyi ellenőrzése, 18 000 m²-en.
7. **M7 autópálya | 2024:** 47 db közúti híd szegélyeinek korrózióvédelmi és pályalemez-szigetelési munkáihoz kapcsolódó szakértés és helyszíni minőségellenőrzés.
8. **Báta zsilip | 2018:** Teljes körű felújítást megelőző szakértői vizsgálatok, kivitelezés helyszíni műszaki vezetése és ellenőrzése.
9. **Szegedi Vízmű Zrt. | 2022:** A szegedi Rókusi víztorony bevonattervezési és minőségellenőrzési munkái.
10. **Mercedes | 2024–2025:** Vezetőképes műgyanta padlók levezetési ellenállásának vizsgálata.

A KAMARAI BIZOTTSÁGI FELADATKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI ALKALMASSÁG

A szakmai gyakorlat szakirányúságának vizsgálatában a mérnöki végzettség, a több évtizedes építőipari és korrózióvédelmi gyakorlat, valamint a különböző létesítménytípusokon végzett szakértői, műszaki ellenőri és minőségbiztosítási tevékenységem együttesen ad megfelelő szakmai rálátást. A referenciák alapján a kivitelezési folyamatok, a műszaki tartalom, az anyag- és bevonatrendszerek, a szerkezeti állapot, továbbá a dokumentált minőségellenőrzés értékelésében szerzett tapasztalatom hasznosítható a benyújtott jelentkezésem tárgyilagos megítélésében.